

#macro

Platí pro všechny typy PICAXE

Syntaxe:

#MACRO label (param1, param2, ... paramN)

...

#ENDMACRO

Popis:

Nahrazuje víceřádkový kód definovaným makrem.

Všude tam, kde je v hlavním programu umístěn štítek s názvem makra, je tento štítek při kompilaci nahrazen kódem umístěným v makru s parametry, které jsou ke štítku připojeny.

Protože makro je zpracováváno způsobem "vyhledej a nahraď text" ještě před kompilací, nemůže obsahovat žádné jiné direktivy.

Související příkazy:

- #endmacro

Příklad:

; Tento kód je...

```
symbol lcdpin = B.7
```

```
#macro lcdout (delay, number)
serout lcdpin, n2400, (254, 128, #number, "")
pause delay
#endmacro
main:
lcdout(100, w0)
w0 = w0 + 1
pause 1000
goto main
```

; ... ekvivalentní tomuto:

```
symbol lcdpin = B.7
main:
serout lcdpin, n2400, (254, 128, #w0, "")
pause 100
w0 = w0 + 1
pause 1000
goto main
```